

Användning Oljetättningsverktyg för Ford Powershift - DPS6 / DCT250, art.nr. 117004

Specialverktyget lämpar sig både för att byta ingående axeltättningsringar och för att sätta in kardanaxeltättningsringarna i växellådor i serien DPS6 / 6DCT250 utan att skada dem. **Installerad i:** Fiesta från 2011, Focus från 2016, B-Max / Ecosport från 2012 Används som: 307-671, 307-672, 307-673, 307-674, 303-705

Tidigare arbeten:

Ta bort kopplingen Demontera kopplingen ställdon och inställningssliden

· Ta bort kopplingscylindern


Demontering av tätningarna:

- Skruva försiktigt in verktyget **2a** i den ingående axeln och ta bort den inre tättningsringen genom att manövrera spindeln
- Använd en spetsig centrumstans etc. för att sticka ett litet hål i den yttre ring
- Ta bort den ingående axelns yttre tättningsring med en självgående skruv (t.ex. 2,5 x 15 mm) och en tång

Montering av tätningar:

- Skjut hylsan **1a** över axeln och tryck in tättningsringen med hylsa **1b** i det tidigare rengjorda urtaget
- Montera kopplingscylindern (3 x 8 Nm)
- Montera den inre tättningsringen. För att göra detta, lägg hylsan **2b** över den mindre axeln och tryck in med monteringshylsan **3**.

Med adapterplattan **4** kan drivaxelns tättningsringar monteras utan skador. Dessa bör alltid förnyas, då växlarne är känsliga för låga oljenivåer!





Axeltättnings-Verktyg för Ford Powershift - DPS6 / DCT250

Artikel-Nr. XX117004

Artikel		Antal	Produktbeskrivning	OE-Jämförelsenummer
1		Sats	Monteringsverktyg Yttre Ingångsaxel Tätning	307-672
2		Sats	Monteringsverktyg Inre Ingångsaxel Tätning	307-674
3		1 St.	Demoneringsverktyg Inre Ingångsaxel Tätning	307-705, 307-673
4		1 St.	Montage Hjälp Kardanaxel Tätningsring	307-671

Tilläggsverktyg

 Dessa verktyg är inte inkluderade!

Artikel		Antal	Produktbeskrivning	OE-Jämförelsenummer
115977		Sats	Verktygssats för kopplingspaket De/Montage	307-675
117000		Sats	Återställningsverktyg (bara och den gamla kopplingen återavänds)	307-676
		1 St.	Insats flertand för återställning av actuators	307-677